


Gemeindliches Entwicklungskonzept GEK Rosenthal am Rennsteig

Analyse | Strukturelle Defizite



Pottiga

-  Ortskern
-  Splittersiedlung
-  Gebäude
-  Gewässer
-  Flurstücksgrenzen
-  Leerstand, Baulücke (Stand: Juni 2022)
-  Baugrundstück
-  bauliche- und strukturelle Defizite
-  mittel bis schlechter Bauzustand
-  schlechter Bauzustand
-  Sicherung erforderlich ggf. Abriss
- Nr.** siehe Tabelle strukturelle Defizite
- G** kommunale Gebäude
- F** Freiflächen | Straßen | Wege
- B** Baulücken | Baugrundstücke



1:5000

